


Registratie materieel LH-GVT B.V.

LH-nummer: LH-1427
Omschrijving: Trilplaat
Merk: Weber
Type: CR3-11
Serienr: 20084416
Leverancier: -
Aanschaf: -
Bouwjaar: 2023

Gekeurd tot: 31-12-2024
Gekeurd door: Roossink
Keurrapport: ✓

In gebruik bij:

Foto's:



Klant

Naam LH Glasvezeltechniek B.V.
 Adres Edisonstraat 24
 Postcode 6604BV
 Plaats Wijchen
 Telefoon 024-6756966
 Cont.pers. Hakan Durmus



LH-1427



Keuringsinstantie

Naam Roossink T.C.
 Adres B.V.Voltastraat 33/35
 Postcode 7006RT
 Plaats Doetinchem
 Telefoon 014-325027
 Keurmeester Hans Roossink

Bouwmachines

Merk Weber trilplaat
 Bouwjaar 2023
 Type CR3-11
 Serienummer 20084416
 Keuringsdatum 28-12-2023
 Stickernummer LH-1427

	Goed	Matig	Slecht	N.v.t.
1 Algemeen				
1 Documenten	✓			
2 Veiligheids- + bedieningssticker	✓			
2 Veiligheidsvoorzieningen				
1 Op- en afstapbeveiligingen				✓
2 Startspier in rijstand				✓
3 Veiligheidshandle servo				✓
4 Spiegels, zonneklep				✓
5 Achteruitrij-alarm				✓
6 Vergrendelingen				✓
7 Verlichting				✓
8 Brandblusser				✓
3 Onderwagen				
1 Banden/wielen tussenringen toevoegen				✓
2 Tussenringen verwijderen				✓
3 Stabilisators				✓
4 Schuifblad				✓
5 Aandrijfunit				✓
6 Stuurinrichting				✓
7 Trekhaak				✓
8 Draaikrans				✓
9 Rijwerk				✓
10 Remmen				✓
4 Bovenwagen				
1 Plaatwerk	✓			
2 Frame	✓			
3 Centrale doorvoer				✓
4 Kontragewicht				✓
5 Sluitingen				✓
5 Hydraulisch systeem				
1 Werking	✓			
2 Slangen/verbindingen/bevestigingen	✓			
3 Overdrukafstelling				✓

	Goed	Matig	Slecht	N.v.t.
1 Algemeen				
4 Hydraulische oliepeil	✓			
5 Lekkage slagen/leidingen/cilinders	✓			
6 Gieken				
1 Ophanging				✓
2 Leidingwerk				✓
3 Plaatwerk				✓
4 Opschriften				✓
5 Borging pennen				✓
6 Snelwisselsysteem				✓
7 Hijshaak met borglip				✓
7 Motor				
1 Motorophanging	✓			✓
2 Uitlaat	✓			✓
3 Brandstofsysteem	✓			✓
4 Kabels	✓			
5 V-snaren	✓			
6 Afdichtingen	✓			
7 Starterskoord	✓			
8 Afscherming hete delen	✓			
9 Afscherming bewegende delen	✓			
8 Cabine				
1 Afdichting van de cabine				✓
2 Overdruk in de cabine				✓
3 Overdruksignalering				✓
4 Werking van filters				✓
5 Brandblusser				✓
6 Ruitenwissers/spoeiers				✓
7 Bedieningshandels				✓
8 Losliggende delen				✓
9 Overige				
1 Noodstopvoorziening aanwezig / goed werkend				✓
2 Achteruit blokkering aanwezig / goed werkend				✓
3 Werking en afstelling bedieningshendels				✓

Bevindingen

Aanbevelingen

Goedgekeurd / Afgekeurd

Getekend voor gezien

Handtekening keurmeester

Handtekening klant